

### 35253: BASE 35259: CURING AGENT 95250

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse:</b>      | HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253 er en to-komponent løsemiddelfri epoksysparkel. Det er spesielt godt egnet for reparasjon av sprekker og mindre skader.                                                                                                   |
| <b>Anbefalt bruk:</b>    | Til bruk på glassfiber, tre, stål og andre stive materialer. Til innvendig og utvendig bruk over og under vannlinjen.                                                                                                                                 |
| <b>Egenskaper:</b>       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. På overflater for jevn/glatt sparkling.</li><li>2. Til sparkling av mindre porer i sveiseskjøter, hulrom i propeller, kjøler og lignende.</li><li>3. Reparasjon av osmoseskader i glassfiberskrog.</li></ol> |
| <b>Tilgjengelighet :</b> | Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.                                                                                                                                                                          |

### PRODUKTDATA:

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fargenumre/Colours:           | 19810 / Lys grå                                             |
| Finish/Glans:                 | Matt                                                        |
| Volum tørrstoff, %:           | 100                                                         |
| Teoretisk spredeevne:         | 1 m <sup>2</sup> /l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm /40 mils |
| Flammepunkt:                  | 70 °C [158 °F]                                              |
| Spesifikkvekt:                | 1.6 kg/liter [13.3 pund / US gallon]                        |
| Berøringsstør:                | 8 time(er) 20°C<br>18 time(er) 10°C/50°F                    |
| La tørke før pussing/sliping: | 16 time(er) 20°C<br>36 time(er) 10°C/50°F                   |
| Gjennomherdet:                | 5 dag(er) 20°C<br>12 dager 10°C/50°F                        |
| VOC-innhold:                  | 10 g/l [0.1 pund / US gallon]                               |
| Lagerstabilitet:              | 3 år 25°C/77°F                                              |

*De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..*

### PÅFØRINGSDATA:

#### Versjon, Blandet/mixed produkt: 35253

|                              |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandingsforhold:            | BASE 35259: CURING AGENT 95250<br>1 : 1 på volum. Rett før bruk blandes like deler av de to komponentene og omrøres inntil en jevn farge oppnås. Unngå å røre inn luftbobler i blandingen. |
| Påføringsmetode:             | Spatel                                                                                                                                                                                     |
| Tynner (maks.vol.):          | <b>Må ikke tynnes</b>                                                                                                                                                                      |
| Brukstid:                    | 1 time 20°C<br>2 time(er) 10°C/50°F                                                                                                                                                        |
| Rengjøring av verktøy:       | HEMPEL'S DEGREASER 99611 eller HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451                                                                                                                           |
| Overmalingsintervall, min.:  | 8 time(er) 20°C<br>18 time(er) 10°C/50°F                                                                                                                                                   |
| Overmalingsintervall, maks.: | 24 time(er) 20°C<br>54 time(er) 10°C/50°F                                                                                                                                                  |

|                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikkerhet:</b> | Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORBEHANDLING:                  | <b>Stoffblanding:</b> Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør overflaten og fjern eventuell olje eller fett med et egnet rengjøringsmiddel, og slip med tørt sandpapir.<br><b>Umalte/ulakkede overflater:</b> Puss med sandpapir, og fjern alt støv. Prime med 1–2 strøk spesifisert HEMPEL'S PRIMERTidligere malte/lakkede overflater: Slip, rengjør og tørk overflaten.                                                       |
| PÅFØRING AV PRODUKTET:          | <b>Metode:</b> Produktet kan påføres i tykkelser opptil 5 mm på rengjorte og tørre defekter i underlaget, utjevnes og flikk-primers før det overmales med 2 strøk spesifisert HEMPEL'S PRIMER. Bruk en-komponent primer hvis det skal overmales med en-komponents toppstrøk.<br>Glatt ut produktet mens det fremdeles er mulig å lage fingeravtrykk i sparkelmassen og den fremdeles er klebrig. Toppstrøket/finishen skal ikke påføres direkte på produktet. |
| PÅFØRINGSBETINGELSER :          | Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktighetsinnholdet i trevirket skal ikke overstige: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.                                                                                                                                                             |
| ANBEFALT<br>RENGJØRINGSMIDDEL : | HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FOREGÅENDE STRØK::              | HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETTERFØLGENDE STRØK:            | HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anmerkninger:                   | Overmalingsintervall:<br>HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551<br>Min 4 timer 20°C og 8 timer 10°C<br>Maks. 30 dager 20°C og 60 dager 10°C<br><br>HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201:<br>Min 4 timer 20°C og 6 timer 10°C<br>Maks. 3 dager 20°C og 6 dager 10°C                                                                                                                                                                                                            |
| Omrøring/blanding:              | Rør produktet godt om før bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lagringsbetingelser:            | Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Herder:                         | Følsom overfor fuktighet. Selv små mengder el. spor av vann i den blandede malingen vil redusere brukstiden og medføre svakheter i malingsfilmen. Vær forsiktig ved åpning av herder-emballasjen da overtrykk kan forekomme. Ikke sett lokk på spann som inneholder ferdigblandet produkt. Lagres kaldt.                                                                                                                                                      |
| Overmaling:                     | Dersom maksimum overmalingsintervall overskrides, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før det males på nytt.<br>Hvis overflaten inneholder urenheter som olje eller forurensende stoffer, må du fjerne disse med et egnet rengjøringsmiddel, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før det males på nytt.                                                                           |
| Merk:                           | <b>HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UTGITT AV:                      | HEMPEL A/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

3525319810