

Hempel's Epoxy Filler 35251

Produktegenskaper

Beskrivelse

Hempel's Epoxy Filler er en to-komponent løsemiddelfri epoksysparkel. Det er spesielt godt egnet for reparasjon av sprekker og mindre skader.

Anbefalt bruk

Til bruk på glassfiber, tre, stål og andre stive materialer. Til innvendig og utvendig bruk over og under vannlinjen.

Egenskaper

- 1. På overflater for jevn/glatt sparkling.
- 2. Til sparkling av mindre porer i sveiseskjøter, hulrom i propeller, kjøler og lignende.
- 3. Reparasjon av osmoseskader i glassfiberskrog.

Produktsikkerhet

Flammepunkt 131°C [268°F]

VOC-innhold, blandet produkt

Lovgivning	Verdi
EU	24 g/L [0,20 lb/US gal]

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater på Hempels nettside Hempel.com eller på din lokale Hempel-nettside.

Håndtering

Håndteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje før og under bruk, følg alle lokale eller nasjonale sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode

35251

Produkt-komponenter

Base 35259
Herder 95250

Standard farge / kode

Lys grå 19810

Volum tørrstoff

99 ± 2%

Spesifikk vekt

1,6 kg/L [13 lb/US gal]

Referanse-tørrfilmtykkelse

1000 mikron [39 mils]

Forbehandling

Renhet

- Fjern olje, fett og andre urenheter med et egnet rengjøringsmiddel.

Nybygg:

- Umalte/ulakkede overflater: Puss med sandpapir, og fjern alt støv.
- Prime med 1–2 strøk spesifisert Hempel's primer.

Vedlikehold og reparasjon

- Tidligere malte overflater: Slip, rengjør og tørk overflaten.

Ruhet

- Puss for å jevne ut sparkelmasse.

Hempel's Epoxy Filler 35251

Påføring

Blandingsforhold

Base 35259 : Herder 95250
(etter vekt)

Rett før bruk blandes like deler av de to komponentene og omrøres inntil en jevn farge oppnås. Unngå å røre inn luftbobler i blandingen.

Rengjøringsmiddel

Hempel's Thinner 845 08451
Hempel's Degreaser 99611

Brukstid

Temperatur på produktet	10°C [50°F]	20°C [68°F]
Brukstid	2 timer	1 time

Påføringsmetode

Verktøy	Påføringsparametere
	Ikke anvendelig.

Ikke bruk tynner sammen med dette produktet.

Tørrfilmtykkelse

	Anbefalt
Tørrfilmtykkelse	1000 mikron [39 mils]
Våtfilmtykkelse	1000 mikron [39 mils]
Teoretisk spreddeevne	1 m²/L [41 sq ft/US gal]

Produktet kan spesifiseres i andre filmtykkelser enn indikert, avhengig av formål og bruksområde. Dette vil forandre spredningsraten, tørke- og herdingstiden og overmalingsintervallet.

Påføringsforhold

- Overflatetemperatur må være over 10°C [50°F] under påføring og herding.

Relativ fuktighet:

- Relativ fuktighet må være under 85% under tørking og herding.

Påføringsanmerkninger

- Produktet kan påføres i en tykkelse på opptil 5 mm.
- Glatt ut produktet mens det fremdeles er mulig å lage fingeravtrykk i sparkelmassen.
- Deretter jevn ut og når det er tørt overmales med 2 strøk med anbefalt Hempel's Primer.
- Toppstrøket/finishen skal ikke påføres direkte på produktet.
- Bruk en-komponent primer hvis det skal overmales med en-komponents toppstrøk.

Herding og overmaling

Produkt-kompatibilitet

- Foregående strøk: Anbefalt produkt er: Hempel's Light Primer
- Etterfølgende strøk: Anbefalte produkter er: Hempel's Light Primer or Hempel's Underwater Primer

Herdetid

Overflatetemperatur		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Berøringstørr	timer	18	8
Klar til sliping	timer	-	16
Gjennomherdet	dager	12	5

Fastsatt for tørrfilmtykkelse 1000 mikron [39 mils] ved standardforhold, se Hempels forklarende notater for detaljer.

Hempel's Epoxy Filler 35251

Overmaling

Hempels spesifikasjon gjelder fremfor retningslinjene som er indikert i overmalings-tabellen.

Navn på kvalitet		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Atmosfærisk, medium			
Hempel's Epoxy Filler 35251	Min.	18 t.	8 t.
	Maks.	54 t.	24 t.
Hempel's Light Primer 45551	Min.	9 t.	4 t.
	Maks.	67 d.	30 d.
Hempel's Primer Undercoat	Min.	9 t.	4 t.
	Maks.	7 d.	72 t.
Nedsenket/Undervannseksponeering			
Hempel's Epoxy Filler 35251	Min.	-	-
	Maks.	-	-
Hempel's Light Primer 45551	Min.	9 t.	4 t.
	Maks.	67 d.	30 d.

Forhold under tørking

- For å oppnå oppgitt tørketid, er det viktig å opprettholde tilstrekkelig ventilasjon under påføring, tørking og herding.
- Unngå kondensering på det nymalte strøket.

Overmalingsbemerkninger

- Hvis maksimum overmalingsintervall er overskredet, kan rubbing av overflaten være nødvendig for å sikre vedheft mellom strøkene.

Andre kommentarer

- Overflaten må være ren før overmaling.

Lagring

Lagringstid

Omgivelsestemperatur	25°C [77°F]
Base	24 måneder
Herder	36 måneder

Lagringstid gjelder fra produksjonsdato ved lagring i originale, uåpnede beholdere. Etter dette må kvaliteten kontrolleres. Kontroller alltid Best før-datoen eller utløpsdatoen på etiketten.

Lagringsforhold

- Produktet må lagres ihht. lokal lovgivning, ved 5°C [41°F] uten direkte sollys og beskyttet fra regn og snø.
- Herderen er sensitiv overfor fuktighet. Lagres på et tørt sted med emballasjen godt lukket inntil bruk.

Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Hempels nettside hempel.com, eller på din lokale Hempel-nettside.

- Forklarende bemerkninger som utdyper de forskjellige kapitlene i dette produktdatabladet.
- Retningslinjer for forbehandling.
- Retningslinjer for ulike påføringsmetoder.
- Ytterligere informasjon: "Hempels lille sjøsterke" og hempelyacht.no

Dette produktdatabladet («PDB») gjelder det leverte produktet («Produkt»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Følgelig bør kjøper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). I tillegg til PDB kan kjøper/bruker få noen eller alle følgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppført nedenfor, eller som er tilgjengelig via Hempels hjemmeside under 'Produkter', på www.hempel.com («Tilleggsdokumentasjon»):

Nr.	Beskrivelse av dokumentasjon	Lokalisering/kommentarer
1.	Teknisk dokumentasjon	Spesifikk enkeltveiledning gitt på forespørsel ved spesifikke prosjekter.
2.	Spesifikasjon	Kun utstedt ved spesifikke prosjekter
3.	PDB	Dette dokumentet
4.	Forklarende merknader til PDB	Tilgjengelig på www.hempel.com og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre
5.	Bruksanvisning	Når tilgjengelig, på www.hempel.com
6.	Generell teknisk veiledning (f.eks. for påføring og overflateforberedelser)	Når tilgjengelig, på www.hempel.com

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen følge samme prioriterte rekkefølge som angitt ovenfor. I så tilfelle bør du også kontakte din representant hos Hempel for avklaring. Videre må kjøper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («SDB») som leveres med alle Produkter, og som også kan lastes ned fra www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon. Informasjonen og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angående Produktet. I tillegg er levering av og teknisk støtte i forbindelse med Produktet underlagt Hempels generelle vilkår for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.